

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|---|--------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|----------|-------------|-----|--|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 83,000 | BRL | DECOLORADA | 20/8/2024 | DCTYH | | | |
| 2 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 131,200 | BzRL | ESCORADA | 20/8/2024 | DCTYH | | | |
| 3 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 156,300 | BzRL | FALTANTE | 20/8/2024 | DCTYH | | | |
| 4 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 178,500 | BRL | FALTA LINTERNA | 20/8/2024 | DCTYH | | | |
| 5 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 990,000 | BVL | ELEMENTOS FALTANTES | 20/8/2024 | DCTYH | | | Señal con Marca de Tope y Linterna faltantes |
| 6 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1031,600 | BVL | OCULTA POR VEGETACIÓN | 20/8/2024 | DCTYH | | | Señal con raigones |
| 7 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1056,000 | BVL | FALTA MARCA DE TOPE | 20/8/2024 | DCTYH | | | |