

FE DE ERRATAS PARTE DÍA JUEVES 7 DE JULIO DE 2022

Donde dice:

15	RÍO PARANÁ INFERIOR	478,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	05/07/2022	DCTH			Señal embestida, marca de tope deformada
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	491,000	BRL	FALTA LINTERNA	30/06/2022	DCTH	05/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó depredada, linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida.
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	584,500	BzVL				05/07/2022	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento, verificó coordenadas en posición teórica 6.487.729 N 5.438.501 E.

Corresponde:

15	RÍO PARANÁ MEDIO	478,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	05/07/2022	DCTH			Señal embestida, marca de tope deformada
16	RÍO PARANÁ MEDIO	491,000	BRL	FALTA LINTERNA	30/06/2022	DCTH	05/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó depredada, linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	584,500	BzVL				05/07/2022	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento, verificó coordenadas en posición teórica 6.487.729 N 5.438.501 E.