

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 15 de enero de 2019

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	451,00	BVL	FALTA TORRE	14/01/2019	HIDROVÍA S.A.	14/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. REPUSO TORRE NUEVA COMPLETA
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.158,00	BRL	GARREADA	07/01/2019	HIDROVÍA S.A.	11/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. CONSTATA SEÑAL EMBESTIDA Y GARREADA. REUBICÓ SEÑAL EN COORDENADAS ORIGINALES N:6.919.000 ; E:5.615.940. CAMBIÓ TORRE COMPLETA.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.167,50	BRL				11/01/2019	HIDROVÍA S.A.	REUBICÓ SEÑAL COMPLETA POR MEJORA DE SEÑALIZACIÓN EN COORDENADAS N:6.927.909; E:5.615.372. CAMBIANDO CARTEL DE KILOMETRAJE POR "1168".
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.169,20	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	07/01/2019	HIDROVÍA S.A.	11/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. CONSTATA MARCA DE TOPE FALTANTE. REPUSO MARCA DE TOPE, CAMBIÓ BATERÍA
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.178,50	BRL				14/01/2019	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.183,00	BRL				14/01/2019	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.185,00	BRL				14/01/2019	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.193,00	BVL				11/01/2019	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.202,00	BVL				12/01/2019	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.203,80	BRL	ALTERADA	14/01/2019	HIDROVÍA S.A.	14/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. CONSTATA LINTERNA ALTERADA. CAMBIÓ LINTERNA
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.213,10	BVL	GARREADA	04/12/2018	HIDROVÍA S.A.	12/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. CONSTATA SEÑAL GARREADA. REUBICÓ SEÑAL EN COORDENADAS ORIGINALES N: 6.966.500 ; E: 5.618.630
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.214,50	BVL	EMBESTIDA	07/01/2019	HIDROVÍA S.A.	12/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. CONSTATA SEÑAL EMBESTIDA. CAMBIÓ TORRE COMPLETA
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.216,50	BRL	APAGADA	26/11/2018	HIDROVÍA S.A.	12/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. CONSTATA SEÑAL DEPREDADA. CORONA DE LEDS FALTANTE. CAMBIÓ LINTERNA
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.225,80	BVL	FALTANTE	04/12/2018	HIDROVÍA S.A.	12/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. CONSTATA SEÑAL FALTANTE. REPUSO SEÑAL COMPLETA EN COORDENADAS ORIGINALES N:6.972.860; E:5.626.870
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.239,00	BAmNAm	GARREADA	04/12/2018	HIDROVÍA S.A.	12/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. CONSTATA SEÑAL GARREADA. REUBICÓ SEÑAL COMPLETA EN COORDENADAS ORIGINALES N: 6.966.500 ; E:5.618.630.