

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 22 de enero de 2019

N°	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	180,20	BzVL	FALTANTE	21/01/2019	HIDROVÍA S.A.	21/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. REPUSO SEÑAL NUEVA COMPLETA EN COORDENADAS N: 6.108.426; E: 6.534.080
2	CANAL PUNTA INDIO	180,20	BzRL				21/01/2019	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ CASCO, LINTERNA, Y FONDEO COMPLETO (MANT. PREVENT.)
3	CANAL DE ACCESO PTO. BA	23,00	BVL	FALTANTE	21/01/2019	HIDROVÍA S.A.	21/01/2019	HIDROVÍA S.A.	NORMALIZADA. REPUSO SEÑAL NUEVA COMPLETA EN COORDENADAS N: 6.167.461; E: 6.397.335. DESTELLO (1) 4s
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	89,60	BzRL				21/01/2019	HIDROVÍA S.A.	PINTÓ ESTRUCTURA BALIZA COMPLETA (MANT. PREVENT.)