

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 16:00 horas del día lunes 18 de febrero de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL de ACCESO del PUERTO BUENOS AIRES	13,000	BRL	DECOLORADA	13/02/2019	DCTC			
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	192,500	BRL	APAGADA	15/02/2019	DCTC			
3	RÍO PARANÁ GUAZÚ	198,000	BRL	APAGADA	15/02/2019	DCTC			
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	202,000	BzRL	APAGADA	15/02/2019	DCTC			
	RÍO PARANÁ GUAZÚ	218,000	BzVRVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	24/01/2019	DCTC	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Desmalezó. Pintó estructura de baliza
	RÍO PARANÁ INFERIOR	234,800	BzRL	RACON F/S	08/02/2019	DCTC	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó RACÓN fuera de servicio. Cambió torre completa.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BNAmL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/02/2019	DCTC			
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	418,000	BRVR	ELEMENTOS FALTANTES	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso marca de tope y cartel de kilometraje.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	432,100	BVL	GARREADA	12/02/2019	DCTC	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	434,600	BVL	FALTA LINTERNA	14/02/2019	DCTC	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Cambió Torre completa
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	436,700	BVL	SEMISUMERGIDA	12/02/2019	DCTC	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	438,200	BVL	FALTANTE	12/02/2019	DCTC	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	451,000	BVL	ESCORADA	14/02/2019	DCTC	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó escorada.