

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 8 de Mayo de 2019

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|---|---------------------|------------|-------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1200,000 | BNRNL | APAGADA | 07/05/2019 | PNA | 07/05/2019 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal depredada. Corona de led faltantes. Cambió linterna, marca de tope y silleta |
| 2 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1208,000 | BVL | GARREADA | 03/04/2019 | HIDROVÍA S.A. | 07/05/2019 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal garreada. Reinstaló señal en coordenadas N: 6963240 ; E: 5614495. |
| 3 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1211,400 | BVL | APAGADA | 10/04/2019 | PNA | 07/05/2019 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal embestida. Cambió torre completa |
| 4 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1214,500 | BVL | APAGADA | 04/02/2019 | HIDROVÍA S.A. | 07/05/2019 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal embestida. Cambió linterna, marca de tope y silleta |
| 5 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1229,800 | BVL | APAGADA | 07/05/2019 | PNA | 07/05/2019 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal apagada. Cambió torre completa. |