

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 15 de Julio de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	188,500	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	12/07/2019	HIDROVÍA S.A.	12/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Instaló PRR.
2	CANAL DE ACCESO PTO. BUENOS AIRES	17,000	BRL	DECOLORADA	05/07/2019	DCTC	14/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó decolorada.
3	CANAL DE ACCESO PTO. BUENOS AIRES	16,000	BRL	APAGADA	05/07/2019	DCTC	14/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
4	CANAL DE ACCESO PTO. BUENOS AIRES	15,000	BRL	DECOLORADA	05/07/2019	DCTC	14/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó decolorada.
5	CANAL DE ACCESO PTO. BUENOS AIRES	14,000	BRL	DECOLORADA	05/07/2019	DCTC	14/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó decolorada.
6	CANAL DE ACCESO PTO. BUENOS AIRES	13,000	BRL	DECOLORADA	05/07/2019	DCTC	14/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó decolorada.
7	CANAL DE ACCESO PTO. BUENOS AIRES	12,000	BRL	DECOLORADA	05/07/2019	DCTC	14/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó decolorada.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	309,000	BRL			DCTC	11/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubicó en coordenadas N: 6290880 ; E: 5515480 por mejoras en la señalización. Repuso fondeo nuevo completo.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	404,500	BRL	GARREADA	11/07/2019	DCTC	13/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Verificó señal en posición y con correcto funcionamiento. Cambió batería
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	449,900	BVL	GARREADA	14/07/2019	HIDROVÍA S.A.	14/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Rescató y reinstaló señal en posición. Cambió marca de tope. Repuso fondeo completo.