

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 22 de Julio de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNAmL	COLISIONADA	2/7/2019	HIDROVÍA S.A.	19/7/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida, marca de tope faltante y apagada. Cambió torre completa
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1169,200	BRL	SEMISUMERGIDA	4/5/2019	HIDROVÍA S.A.	18/7/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal semisumergida y con raigon. Retiró raigon.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1145,600	BRL	EMBESTIDA	20/7/2019	HIDROVÍA S.A.	20/7/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida y leyenda faltante. Cambió torre completa. Limpió casco
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1133,000	BRL	GARREADA	20/7/2019	HIDROVÍA S.A.	20/7/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada y con raigon. Reinstalo señal en coordenadas N:6900240; E: 5612000. Repuso fondeo completo. Limpió casco y torre
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1088,700	BRL	EMBESTIDA	20/7/2019	HIDROVÍA S.A.	20/7/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida. Cambió torre completa
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1086,000	BRL	FALTANTE	20/7/2019	HIDROVÍA S.A.	20/7/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal nueva completa en coordenadas N:6869250; E: 5587775.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1065,500	BVL	APAGADA	21/7/2019	PNA	21/7/2019	HIDROVÍA S.A.	Constata sistema lumínico en correcto funcionamiento.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1064,100	BVL	APAGADA	21/7/2019	PNA	21/7/2019	HIDROVÍA S.A.	Constata sistema lumínico en correcto funcionamiento.