

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 30 de Septiembre de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	51,400	BVL	APAGADA	28/09/2019	PRÁCTICO			
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	234,800	BzRL	APAGADA	29/09/2019	PNA	29/09/2019	HIDROVÍA S.A.	Verificó correcto funcionamiento del sistema luminico.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	274,400	BRL	EMBESTIDA	29/09/2019	HIDROVÍA S.A.	29/09/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió torre completa.
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	320,800	BVL	CAMBIA LEYENDA	28/09/2019	PNA			Cambió cartel de kilometraje por "320.7" por cambio de traza según O. S. N°224/19.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	EMBESTIDA	26/09/2019	DCTC	28/09/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Cambió marca de tope. Repuso cartel de kilometraje.