

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 18 de Octubre de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ BRAVO	159.000	BzRL	APAGADA	16/10/2019	DCTC	17/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
2	RÍO PARANÁ BRAVO	160.800	BVL	GARREADA	16/10/2019	DCTC	17/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1080.600	BRL	FALTANTE	17/10/2019	HIDROVÍA S.A.	17/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa en coordenadas N: 6836000; E: 5588040. Limpio casco y torre (Mant. Preventivo)
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1106.000	BzBL	DEBIL	20/08/2019	HIDROVÍA S.A.	17/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Constata sistema lumínico en correcto funcionamiento. Reprogramo y reoriento linterna (Mant. Preventivo)
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1107.000	BzBL	DEBIL	20/10/2019	HIDROVÍA S.A.	17/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Constata sistema lumínico en correcto funcionamiento. Reprogramo y reoriento linterna (Mant. Preventivo)