Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589 NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular $N^{\rm o}$ 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 11 de noviembre de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	164,800	BRL	CARTEL MAL ORIENTADO	08/11/2019	PNA	08/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Orientó cartel de kilometraje hacia el canal
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	167,600	BRL	APAGADA	08/11/2019	PNA	08/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BVL	CARTEL MAL ORIENTADO	08/11/2019	PNA	08/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Orientó cartel de kilometraje hacia el canal. Cambió números de kilometraje
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	247,100	BRL	CARTEL MAL ORIENTADO	08/11/2019	PNA	08/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Orientó cartel de kilometraje hacia el canal. Cambió números de kilometraje,
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,500	BVL	FALTA TORRE	08/11/2019	PNA	08/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Repuso señal nueva completa.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	294,800	BRL	GARREADA	08/11/2019	PNA	09/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	438,200	BVL	APAGADA	09/11/2019	PNA	10/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.