

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 28 de enero de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1022.000	BRL				24/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6812858; E: 5584434.
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1020.500	BVL				24/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6812089; E: 5584445, cambiando su cartel de kilometraje por "1021.2".
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1007.400	BVL				24/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6800739; E: 5580559, cambiando su cartel por "1008.5".
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006.400	BRL				24/01/2020	HIDROVIA	Zarpó señal completa por innecesaria
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	997.500	BRL				24/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas en coordenadas N: 6790999 ; E: 5577267. Cambiando su cartel del kilometraje por " 995".
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	926.800	BRL				25/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6744048; E: 5539983, cambiando su cartel kilometraje por por "926.2".
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	917.500	BRL				26/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6735708; E: 5536925, cambiando su cartel de kilometraje por "916".
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	914.500	BVL				26/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6734084; E: 5536436, cambiando su cartel de kilometraje por "914".
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	913.300	BVL				26/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6732509; E: 5535931, cambiando su cartel de kilometraje por "912.6".
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	912.500	BzBL				26/01/2020	HIDROVIA	Retiró baliza completa por innecesaria
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910.800	BRL				26/01/2020	HIDROVIA	Instaló señal nueva completa por mejora de señalización en coordenadas N: 6731067; E: 5536671
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910.400	BzVL	FALTANTE	27/01/2020	HIDROVIA	27/01/2020	HIDROVIA	Norormalizada. Constata costa erosionada y señal faltante. Repuso baliza completa en coordenadas N: 6731065; E: 5536622.