

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 10 de marzo de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	154,400	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	10/03/2020	DCTC			
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,100	BzBvL	APAGADA	10/03/2020	DCTC			
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,500	BRL	APAGADA	26/02/2020	HIDROVÍA S.A.	09/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada, embestida y con raigon. Reinstaló seañ en coordenadas N: 6927909 ; E: 5615372 . Cambió torre completa.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1174,600	BRL	FALTANTE	09/03/2020	HIDROVÍA S.A.	09/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada y con raigon. Linterna y marca de tope faltantes. Repuso silleta, linterna y marca de tope