

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 27 de mayo de 2020

ORD EN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	73.600	BzRL	APAGADA	26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió batería. Reacondicionó el cableado.
2	CANAL PUNTA INDIO	73.600	BzVL	APAGADA	26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Reacondicionó el cableado.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	288.900	BVL	FALTANTE	27/05/2020	PRÁCTICO			Garreada a la altura de la boya BVL 286,800
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1087.000	BRL				26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 97/20 en coordenadas N: 6869719; E: 5588162, cambiando su cartel de kilometraje por "1086.5". Repuso fondeo completo.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1087.600	BVL				26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal completa por cambio de traza según NP SFN 97/20
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1087.600	BVL	GARREADA		PNA	26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición y correcto funcionamiento
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1087.600	BRL				26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa por cambio de traza según NP 97/20 en coordenadas N: 6871661; E: 5587799
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092.500	BRL				26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa por cambio de traza según NP 97/20 en coordenadas N: 6874077; E: 5587121
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1093.000	BVL				26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa por cambio de traza según NP 97/20 en coordenadas N: 6874816; E: 5587324
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1093.500	BRL				26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal completa por cambio de traza según NP SFN 97/20
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1095.000	BVL				26/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 97/20 en coordenadas N: 6876827; E: 5588979, cambiando su cartel de kilometraje por "1094.5".