

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 1 de junio de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	239,100	SRBL	RACON F/S	29/05/2020	HIDROVÍA S.A.	29/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió batería, reacondicionó el cableado.
2	RÍO PARANÁ MEDIO	797,000	BRL				31/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 103/20 en coordenadas N: 6631124; E: 5528721, cambiando su cartel de kilometraje por "798.1". Repuso fondeo completo.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	801,500	BVL				31/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 103/20 en coordenadas N: 6633793; E: 5528830, cambiando su cartel de kilometraje por "801". Repuso fondeo completo.
4	RÍO PARANÁ MEDIO	828,300	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna, silleta y marca de topfaltantes. Repuso silleta, linterna y marca de tope.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	844,100	BVL				30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Intenta zarpar por cambio de traza según NP SFN 102/20 con resultado negativo, no es posible acceder a la señal por baja profundidad. Retira sistema lumínico.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	844,600	BVL				30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 102/20 en coordenadas N: 6670145; E: 5538707.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	851,000	BRL				30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 102/20 en coordenadas N: 6676583; E: 5539393, cambiando su cartel de kilometraje por "850.5". Repuso fondeo completo
8	RÍO PARANÁ MEDIO	851,000	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Portapanel y panel faltante. Repuso portapanel y panel.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	903,000	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	30/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna faltante. Cambió torre completa.
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,000	BRL				29/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 101/20 en coordenadas N: 6726833; E: 5537975, cambiando su cartel de kilometraje por "905.7". Repuso fondeo completo.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BzVL	ELEMENTOS FALTANTES	29/05/2020	HIDROVÍA S.A.	29/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna, silleta y marca de tope faltante. Repuso linterna, silleta y marca de tope