

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 26 de agosto de 2020

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|---|---------------------|------------|-------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|--|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | CANAL PUNTA INDIO | 161,000 | BVL | FALTA TORRE | 24/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | 24/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Repuso torre nueva completa. |
| 2 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1109,200 | BRL | GARREADA | 24/08/2020 | PNA | 24/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Constata señal en posición y correcto funcionamiento. |
| 3 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1127,000 | BVL | APAGADA | 24/08/2020 | PNA | 24/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal apagada. Cambio linterna. |
| 4 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1133,000 | BRL | FALTANTE | 24/08/2020 | PNA | 24/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal garreada. Rescató señal y reinstaló en coordenadas N: 6900240; E:5612000 |