

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 1 de febrero de 2021**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	131,700	BzBL	APAGADA	04/12/2021	DCTH	29/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó depredada. Repuso linterna y batería faltantes por robo. Cambió regulador, reacondicionó cableado.
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	ELEMENTOS FALTANTES	30/01/2021	HIDROVÍA S.A.	30/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso batería.
3	RÍO PARANÁ GUAZÚ	184,500	BRL	APAGADA	02/12/2021	DCTH	29/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
4	RÍO PARANÁ BRAVO	149,300	BRL	APAGADA	28/01/2021	PNA	29/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Verificó correcto funcionamiento del sistema luminico.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1065,600	BVL	APAGADA	28/01/2021	DCTH	29/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata sistema luminico en correcto funcionamiento.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1087,600	BRL	APAGADA	28/01/2021	DCTH	29/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Cambió batería.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,400	BRL	FALTANTE	28/01/2021	DCTH	29/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada y con torre faltante. Retiró raigon, repuso torre completa y reinstaló señal en coordenadas N: 6873696 ; E: 5587042.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1094,500	BVL	FALTA TORRE	28/01/2021	PNA	29/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición y correcto funcionamiento
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1107,000	BzBL				29/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por erosión de costa en coordenadas N: 6888379; E: 5590399
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	DECOLORADA	13/01/2021	DCTH	30/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió casco, limpió torre
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,500	BRL	FALTA TORRE	28/01/2021	DCTH	30/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata torre faltante. Repuso torre completa.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,500	BzVL	APAGADA	28/01/2021	DCTH	31/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Repuso linterna
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1203,500	BNRNL	ELEMENTOS FALTANTES	31/01/2021	HIDROVÍA S.A.	31/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata marca de tope faltante. Repuso marca de tope.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	APAGADA	27/01/2021	DCTH	31/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en correcto funcionamiento y sistema luminico en perfecto estado
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,000	BRL	FALTANTE	17/12/2020	DCTH	31/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada. Reinstaló señal en coordenadas N:6972270 ; E:5623720 .Repuso fondeo completo.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1225,800	BVL	APAGADA	27/01/2021	DCTH	31/01/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Corona de led faltantes. Cambió linterna