

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 16 de abril de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	km o casco	color	lugar	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	134,00	BzRL	RÍO PARANÁ GUAZÚ	APAGADA	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
2	189,00	BVRVL	RÍO PASAJE TALAVERA	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2018	D.C.T.C.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	RETIRÓ CAMALOTES
3	194,00	BzRL	RÍO PASAJE TALAVERA	FALTA LEYENDA	12/04/2018	D.C.T.C.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ CARTEL ILEGIBLE. CAMBIÓ CARTEL DE KILOMETRAJE
4	201,00	BVL	RÍO PASAJE TALAVERA	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2018	D.C.T.C.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	RETIRÓ CAMALOTES
5	156,10	BzB v L	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	APAGADA	10/04/2018	D.C.T.C.	15/04/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
6	159,30	BzVL	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	OCULTA POR VEG.	28/03/2018	D.C.T.C.	15/04/2018	HIDROVÍA S.A.	DESMALEZÓ
7	178,50	BRL	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	GARREADA	10/04/2018	D.C.T.C.	15/04/2018	HIDROVÍA S.A.	REPOSICIONADA
8	245,00	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR	OCULTA POR VEG.	28/03/2018	D.C.T.C.	15/04/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ SEÑAL SIN RAIGÓN NI CAMALOTES
9	283,50	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR	APAGADA	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ TORRE COMPLETA
10	290,50	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR R.S.	APAGADA	27/03/2018	D.C.T.C.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA Y REGULADOR
11	316,80	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR	APAGADA	08/04/2018	D.C.T.C.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
12	319,80	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR	APAGADA	08/04/2018	D.C.T.C.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA Y REGULADOR
13	321,70	BRL	RÍO PARANÁ INFERIOR R.S.	FALTA TORRE	10/04/2018	P.N.A.	15/04/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUSO TORRE NUEVA COMPLETA
14	340,40	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR	FALTAN LINTERNA Y MARCA DE TOPE	08/04/2018	HIDROVÍA S.A.	14/04/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ EMBESTIDA. CAMBIÓ TORRE COMPLETA
15	343,00	BRVRL	RÍO PARANÁ INFERIOR	GARREADA	12/04/2018	P.N.A.	15/04/2018	HIDROVÍA S.A.	REPOSICIONADA
16	383,20	BRL	RÍO PARANÁ INFERIOR	FALTAN LINTERNA Y MARCA DE TOPE	26/03/2018	HIDROVÍA S.A.	13/04/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ EMBESTIDA. CAMBIÓ TORRE COMPLETA
17	513,200	BRL	RÍO PARANÁ MEDIO	FALTA LEYENDA	10/04/2018	HIDROVÍA S.A.	13/04/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ TORRE COMPLETA
18	545,300	BVL	RÍO PARANÁ MEDIO	FALTA	12/04/2018	P.N.A.	13/04/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUESTA