

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 2 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	23,000	BRL	FALTANTE	28/04/2023	DCTH			
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	418,500	BVRVL	APAGADA	26/04/2023	DCTH			
3	RÍO PARANÁ MEDIO	580,500	BVL	APAGADA	28/04/2023	DCTH			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	655,800	BVL	FALTANTE	28/04/2023	PNA			Se avista en el km. 644 MIRP. Queda amarrada en el km. 632
5	RÍO PARANÁ MEDIO	683,000	BNRNL	APAGADA	28/04/2023	DCTH			
6	RÍO PARANÁ MEDIO	721,000	BNRNL	FALTANTE	28/04/2023	DCTH			Se observó señal altura Km. 718,0 MI.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL	SEMISUMERGIDA	26/04/2023	AGP SE			Se avista señal aflorando a metros de la actual.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL	APAGADA	26/04/2023	DCTH			
9	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BzVL	APAGADA	26/04/2023	DCTH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	848,000	BzRL	APAGADA	26/04/2023	DCTH			
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1206,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/04/2023	DCTH	27/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin camalotes, escorada y con su marca de tope embestida. Adrizó señal. Cambió marca de tope. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL	APAGADA	25/04/2023	DCTH	27/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna depredada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	19/04/2023	DCTH	27/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida. Cambió marca de tope y reorientó cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1230,600	BRL				27/04/2023	EMEPA	Verificó señal embestida. Cambió marca de tope, portacartel y cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,500	BVL	APAGADA	25/04/2023	DCTH	27/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con marca de tope y linterna embestida. Cambió marca de tope, silleta y linterna. Autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti