

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RSU

Municipio	Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero
Departamento	La Capital
Región	NOA

Población servida	277.312 habitantes	Página web Municipalidad	
--------------------------	--------------------	--------------------------	--

		OBSERVACIONES	
Localidades y parajes que pertenecen al Municipio	Ciudad de Santiago del Estero		
Intendente	Ing Norma Fuentes		
Personas consultadas			

Organizacional	Nivel Planificación y Conducción		
	Nivel Operativo		
	Personal total afectado	N°	

Generación de RSU	Anual domiciliarios	t/año	99.720		
	Media diaria	t/día	273		
	Diaria por habitante	kg/hab/día	0,99		
	Residuos patogénicos	t/año	0	S/D Hospitales Públicos Operadorm Nuevos Desarrolles Sustentable srl Clínica y Sanatorios Privados 1000 t/año Operador AIRSOL	Autoridad de Aplicación Ministerio de Salud
Residuos peligrosos	t/año	50	Y-8 . Aceite mineral usado : 15000 lts Y-9 . Agua con hidrocarburos: 12000 lts Y-8: combustible dado de baja: 11000 lts Y-48. Sólidos contaminados con hidrocarburos (después de quitarle fracciones de cartón y metales: 3000 kg a Y-48 Tierra y arena con hidrocarburos : 8000 lts Y-48 . Aserrín con hidrocarburos: 1000 lts Operador : Servicios Ambientales SRL	Autoridad de Aplicación Ministerio de Salud	

Recolección y Barrido	Barrido en Zona Urbana	Cobertura			
		Frecuencia			
		Personal (Municipal / Contratado - Número)			
	Barrido en Zonas Rurales	Delegación xxx			
		Delegación xxx			
		Delegación xxx			
		Delegación xxx			
	Recolección en Zona Urbana	Personal (Municipal / Contratado - Número)			
		Separación en domicilio			
		Cobertura			
		Frecuencia			
	Recolección en Zonas Rurales	Personal (Municipal / Contratado - Número)			
		Separación en domicilio			
		Cobertura			
		Frecuencia			
	Contenerización	Sin diferenciación de RSU	Número de contenedores		
		Con diferenciación de RSU	Cuadras del éjido urbano		
			Cobertura		
			Tipo de separación		
	Equipamiento Zona Urbana	Camiones compactadores	Número de contenedores		
Cuadras del éjido urbano					
Cobertura					
Tipo de separación					
Camiones no compactadores		Número de contenedores			
		Cobertura			
		Carga trasera (unidades)			
		Carga lateral contenedores (unid.)			
Capacidad operativa		m3	año	estado	cantidad

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RSU

Municipio	Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero
Departamento	La Capital
Región	NOA

Equipamiento Zonas Rurales	Camiones compactadores	Carga trasera (unidades)			
		m3	año	estado	cantidad
	Camiones no compactadores	Carga lateral contenedores (unid.)			
		m3	año	estado	cantidad
Capacidad operativa					

Gestión de residuos no domiciliarios	Voluminosos, poda y escombros	Generación	t/año	
		Recolección		
		Tratamiento		
		Valorización		
	Patogénicos	Generación	t/año	
		Recolección		
Tratamiento				
Peligrosos				

Recuperación y reciclado	Planta de Tratamiento	Ubicación	Pampa Muyoj - Dpto Capital		
		Separación	Informal		
		Enfardadoras	No		
		Trozado	No		
		Chipeo	No		
		Compostado	No		
	Personal	80 personas aun no agrupados por Coop.			
		Proyectos	Si		
	Valorización	Ingreso medio mensual per cápita	S/D		
		Mercado	Local		
Compostado	t/año				
	Disposición				
Recuperación formal	t/año				
Recuperación y reciclado informal	Personas en la actividad				
	Volumen (t/año)				

Estaciones de Transferencia	
-----------------------------	--

Disposición Final	Tipo de CDF	Enterramiento. Tipo Trinchera			
	Situación dominial	Propiedad del Municipio			
	Intrusiones	No			
	Cirujeo	Si			
	Equipamiento	Provisto por el Operador			
	Personal (N°)	Provisto por el Operador			
	Distancia al área urbana	20 km al centro d ela ciudad			
	Área del predio	Ha	130		
	Área ocupada	Ha	35		
	Generación anual RSU		Estimado 270/300 ton día		
	Ingreso al CDF	t/año	Estimado 270/300 ton día	-	Estimado 270/300 ton día
	Separado y compostado	t/año			Separado si
	Dispuesto en el vertedero	t/año	-	-	el 90 % de los que ingresa. Estimado
Otros terrenos disponibles					

Macrobasurales o Microbasurales	Macrobasural	Año inicio	
		Volumen acumulado (m3)	
		Superficie ocupada (m2)	
Microbasurales			

Comunicación Social	Programas vigentes	
	Actividades en escuelas	
	Medios de comunicación	Volantes, afiches Medios de difusión masiva Otros

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RSU

Municipio	Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero		
Departamento	La Capital		
Región	NOA		

Aspectos Gerenciales, Económicos y Financieros	Costo operativo total por tonelada generada	\$/t			
	Cobertura de costos				
	Estructura tarifaria				

Aspectos Legales	Legislación Provincial			
	Normativa Municipal			

- Situación aceptable. Riesgo bajo o inexistente.
- Situación que requiere mejoras. Riesgo medio que puede agravarse si no se actúa
- Situación inaceptable. Riesgo alto que requiere acciones de mejora en el corto plazo

	Solicitud de condiciones hidrogeológicas en predio para la Planta de RSU en las cercanías de Pampa Muyoj	Ver 001. HIDROGEOLOGÍA SANTIAGO DEL ESTERO.PDF	
	Planta de clasificación y Valorización de RSU	Ver 002. ANTEPROYECTO SANECO.PDF	
	Plano de Mensura División y Loteo para Planta de RSU	Ver 003. PLANO DE MENSURA.PDF	
	Estudios de Suelo correspondiente al predio de Planta de RSU	Ver 004. ESTUDIO DE SUELOS ÁREA DEPOSITO DE RESIDUOS.PDF	
	Propuesta de Gestión de operaciones del Centro Ambiental del Municipio Santiago del Estero	Ver 005. PRESENTACIÓN PROPUESTA CONTROL DE OPERACIONES.PDF	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RSU

Municipio	Municipalidad de La Banda
Departamento	Banda
Región	NOA

Población servida	150.000 habitantes
--------------------------	---------------------------

OBSERVACIONES

Intendente	Miroló, Pablo Guillermo
-------------------	--------------------------------

Organizacional	Nivel Planificación y Conducción	Secretaría de Servicios Públicos		
	Nivel Operativo	Dirección de Higiene		
	Personal total afectado	N°	2115	

Generación de RSU	Anual domiciliarios	t/año	62.415	
	Media diaria	t/día	120	
	Diaria por habitante	kg/hab/día	0,82	
	Residuos patogénicos	t/año	132	
	Residuos peligrosos	t/año	0	

Recolección y Barrido	Barrido en Zona Urbana	Cobertura	80%				
		Frecuencia	Diaria				
		Personal (Municipal / Contratado - Número)	Personal Municipal (Planta) - Contratos de locación - Total: 1450				
	Recolección en Zona Urbana	Cobertura	90%				
		Frecuencia	Diaria				
			Lunes a Domingos				
		Personal (Municipal / Contratado - Número)	Personal Municipal (Planta) - Contratos de locación Total: 360				
		Separación en domicilio	NO				
	Contenerización	Sin diferenciación de RSU	Número de contenedores	400			
			Cuadras del éjido urbano	300			
			Cobertura	50%			
		Con diferenciación de RSU	Tipo de separación	-			
	Equipamiento Zona Urbana	Camiones compactadores	Carga trasera (unidades)	-			
			m3	año	estado	cantidad	
			17,0	2.016	Bueno	4,0	Alquilados
			14,0	2.005	Bueno	2,0	
		24,0	2.016	Bueno	1,0		
		Carga lateral contenedores (unid.)	-				
		m3	año	estado	cantidad		
		-	-	-	-		
-		-	-	-			
-		-	-	-			
Equipamiento Zonas Rurales	Camiones no compactadores	m3	año	estado	cantidad		
		5,0	1.980	Bueno	57,0	7 Propios - 50 Alquilados	
		-	-	-	-		
	Capacidad operativa	-					

Gestión de residuos no domiciliarios	Voluminosos, poda y escombros	Generación	t/año	2497
		Recolección	Municipal	
		Tratamiento	Trozado en el lugar y disposición final en CDF	
		Valorización	NO	
	Patogénicos	Generación	t/año	132,00
		Recolección	Tercerizada	
		Tratamiento	Tercerizada	
Peligrosos	-			

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RSU

Municipio	Municipalidad de La Banda
Departamento	Banda
Región	NOA

Recuperación y reciclado	Planta de Tratamiento	Ubicación	NO			
		Separación	NO			
		Enfardadoras	NO			
		Trozado	NO			
		Chipeo	NO			
		Compostado	NO			
	Personal		NO			
			NO			
			NO			
	Proyectos		NO			
			NO			
			NO			
Valorización	Ingreso medio mensual per cápita	NO				
	Mercado	NO				
	t/año	NO				
Compostado	Disposición	NO				
	Recuperación formal	t/año	NO	NO		
Recuperación y reciclado informal	Personas en la actividad	NO	NO			
	Volumen (t/año)	NO				

Estaciones de Transferencia	
------------------------------------	--

Disposición Final	Tipo de CDF	Basural a cielo abierto.					
	Situación dominial	Propiedad con posesión del municipio					
	Intrusiones	NO					
	Cirujeo	SI (12 PERSONAS)					
	Equipamiento	1 Cargadora Frontal propiedad del concesionario.					
	Personal (N°)	2	Tercerizado				
	Distancia al área urbana	17 Km					
	Área del predio	15 Ha					
	Área ocupada	10 Ha					
	Generación anual RSU	62.415 Tn					
	Ingreso al CDF	t/año	62.415	100,0%			
	Separado y compostado	t/año	12483	20,0%			
Dispuesto en el vertedero	t/año	49.932	100,0%				
Otros terrenos disponibles							

Macrobasurales o Microbasurales	Macrobasural	Año inicio	NO			
		Volumen acumulado (m3)	NO			
		Superficie ocupada (m2)	NO			
	Microbasurales	50				

Comunicación Social	Programas vigentes	La Banda Limpia					
	Actividades en escuelas	En Instituciones Educativas Municipales por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Dirección de la Juventud.					
	Medios de comunicación	Volantes, afiches	Sí, en espacios públicos (paredes) - Cartelería en contenedores y vehículos municipales encargados del mantenimiento higiénico urbano.				
		Medios de difusión masiva	Espacios publicitarios en canal regional.				
Otros	Cartelería en indumentaria						

Aspectos Gerenciales, Económicos y Financieros	Costo operativo total por tonelada generada	\$ 545	1 Tn		
	Cobertura de costos	Cooperación Municipal			
	Estructura tarifaria	No existe una tasa específica asignada a la gestión de los RSU (se incluye en la tasa municipal ABL)			\$200 Mensual

Aspectos Legales	Legislación Provincial	Falta reglamentación para establecer procedimientos de aplicación de normas de calidad ambiental				
	Normativa Municipal	Se requiere planes de ordenamiento del suelo, regulación ambiental, coordinación interinstitucional, reglamentación de los servicios locales, coordinación provincial de los servicios en ámbitos interjurisdiccionales propios de competencia provincial				

- Situación aceptable. Riesgo bajo o inexistente.
- Situación que requiere mejoras. Riesgo medio que puede agravarse si no se actúa
- Situación inaceptable. Riesgo alto que requiere acciones de mejora en el corto plazo

Estudios y Proyectos	En la recopilación de información no se identificaron Estudios o Proyectos para la Gestión Integral de RSU.					

SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**PROYECTO EJECUTIVO DE SEIS (6) CENTROS
AMBIENTALES DISTRIBUIDOS EN EL NORTE DEL
TERRITORIO ARGENTINO**

**ANEXO 4.5 (ACTIVIDAD 1.5) – RELEVAMIENTO
BASURALES**

Versión 1.0 – Noviembre 2020

ÍNDICE

1. Localidad de Santiago del Estero	2
2. Localidad de La Banda	3

1. LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 001 - SANTIAGO DEL ESTERO

MUNICIPIO:	SANTIAGO DEL ESTERO
FECHA:	20/10/2020

				COMENTARIOS
1	UBICACIÓN	Denominación	Pampa Muyol	
		Ciudad	Santiago del Estero	
		Calles y Altura	RN 64 Pampa muyol	
		Posición GPS	27°51'16,52"S 64°25'27,05"W	
		Dentro del Circuito de Recolección?	No	
		Distancia a Sitio Vulnerable	12	km
		Distancia a casco urbano	13	
		Proximidad a Aeropuerto (km)	12	
2	DIMENSIONES	Superficie total predio (has)	130	
		Superficie ocupada residuos (has)	35	
		Largo (m)		
		Ancho (m)		
		Altura (m)	2	
		Profundidad enterramiento (m)	3	aprox
3	ACCESIBILIDAD	por ruta o asfáltico	ROTA NACIONAL 64	
		por calle consolidada	acceso tierra mejorado 700m	
		por calle de tierra o huella		
4	TIPO DE BASURAL	Micro		
		Macro	SI	
		Volcamiento transitorio	CONSTANTE	BOTADERO MUNICIPAL

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 001 - SANTIAGO DEL ESTERO

MUNICIPIO:	SANTIAGO DEL ESTERO
FECHA:	20/10/2020

			COMENTARIOS	
5	CARACTERÍSTICAS LOCALES	Tipos de Residuos	solidos urbanos	
		Inicio volcamientos	sin informacion	
		Presencia de vectores y plagas	NO SE OBSERVARON	
		Emisión de malos olores	SI	
		Población mas cercana	NO	
		Movilidad de residuos	SI	POR PARTE DE LA COOPERATIVA y Operador
		Clase de vehículos	TOPADORAS	BOTADERO MUNICIPAL
		Destino de Residuos	RECICLAJES	
		Situación Social del Entorno	CAMPOS SIN POBLACION	58 RECUPERADORES CENSADOS
6	ORIGEN DE RESIDUOS	Domiciliarios	SI	
		Industriales	ASIMILABLES	
		Peligrosos	NO	
7	CANTIDADES ACUMULADAS	Volumen (m3)		
		Peso (t)	492.750	TN EN CINCO AÑOS APROX
8	COMPOSICIÓN DE RSU	% Húmedo / Orgánico	0,4	aprox
		% Seco / Reciclable	0,6	aprox
9	INDUSTRIAS CERCANAS	Ramo		
		Dimensión		
		Cercanía (km)		
10	PERSONAS OPERANDO	Mayores	8	recuperadores cooperativa
		c/ mujeres	no	durante la visita
		c/ menores	no	durante la visita
		Viviendas en el basural cuantas?	no	durante la visita
11	INFRAESTRUCTURA	Agua	NO	
		Agua y cloaca		
		Energía Eléctrica	NO	
		Gas Natural		
		Comunicaciones	no	
		Topografía		

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 001 - SANTIAGO DEL ESTERO

MUNICIPIO:	SANTIAGO DEL ESTERO
FECHA:	20/10/2020

				COMENTARIOS
12	DATOS TÉCNICOS DEL SITIO	Tipo de Suelo	limo arcilloso	
		Profundidad de napa (m)		
		Agua superficial lindante	no	
		Zona Inundable	no	
		Vegetación existente	nativa	
		Precipitación anual mm	580mm aprox	
		Pozos freáticos o domiciliarios	no	
		Análisis de algún tipo	no	
		Excavaciones	no	
		Inundado	no	
		Hay quema	si	durante la visita
		Cerco	no	
		Existencias en el predio		
		Forestación	no	arbustos nativos
		Tipo de explotación		
13	RIESGOS A LA SALUD	Contacto con Suelo contaminado	si	
		Consumo Agua Subterránea	no	
		Uso de agua superficial	no	
14	RED DE MONITOREO	Tipo	no	
		Existencia	no	
		Distancia del punto	no	
15	INFORMACIÓN MUNICIPAL	Denominación		
		Plano Catastral		
		Oficial o Clandestino	oficial	
		Centro de Disposición Final	botadero oficial	
		Situación del BCA consolidada		
		Esta activo en la actualidad	si	
		Numero de vuelcos diarios	80	
		Frecuencia de Limpieza del lugar	semanal	
Propiedad de la tierra	Municipal			

2. LOCALIDAD DE LA BANDA

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 002 - LA BANDA CLAUSURADO

MUNICIPIO:	LA BANDA
FECHA:	20/10/2020

				COMENTARIOS
1	UBICACIÓN	Denominación	Macro Basural 1	Planta Separación Incendiada
		Ciudad	Laa Banda	
		Calles y Altura	Ruta 34 a 5,6km al sur de la ciudad	
		Posición GPS	27°51'19"S 64°10'36"W	
		Dentro del Circuito de Recolección?		
		Distancia a Sitio Vulnerable	10	
		Distancia a casco urbano	13	
		Proximidad a Aeropuerto (km)	14	
2	DIMENSIONES	Superficie total predio (has)	12,9	
		Superficie ocupada residuos (has)	15	
		Largo (m)	150	
		Ancho (m)	1000	
		Altura (m)	0,6	
		Profundidad enterramiento (m)	se desconoce	No hay información municipal
3	ACCESIBILIDAD	por ruta o asfáltico	Ruta 34	
		por calle consolidada		
		por calle de tierra o huella		
4	TIPO DE BASURAL	Micro		
		Macro	SI	
		Volcamiento transitorio	CONSTANTE	BOTADERO MUNICIPAL

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 002 - LA BANDA CLAUSURADO

MUNICIPIO:	LA BANDA
FECHA:	20/10/2020

				COMENTARIOS
5	CARACTERÍSTICAS LOCALES	Tipos de Residuos	solidos urbanos	
		Inicio volcamientos	2017	
		Presencia de vectores y plagas	NO SE OBSERVARON	
		Emisión de malos olores	SI	
		Población mas cercana	NO	
		Movilidad de residuos	SI	POR PARTE DE LA COOPERATIVA
		Clase de vehículos	PALA CARGADORA	
		Destino de Residuos	RECICLAJES	
		Situación Social del Entorno	CAMPOS SIN POBLACION	
6	ORIGEN DE RESIDUOS	Domiciliarios	SI	
		Industriales	NO	
		Peligrosos	NO	
7	CANTIDADES ACUMULADAS	Volumen (m3)		
		Peso (t)	127.750	TN
8	COMPOSICIÓN DE RSU	% Húmedo / Orgánico		
		% Seco / Reciclable		
9	INDUSTRIAS CERCANAS	Ramo		
		Dimensión		
		Cercanía (km)		
10	PERSONAS OPERANDO	Mayores	8	recuperadores cooperativa
		c/ mujeres	no	durante la visita
		c/ menores	no	durante la visita
		Viviendas en el basural cuantas?	no	durante la visita
11	INFRAESTRUCTURA	Agua	NO	
		Agua y cloaca		
		Energía Eléctrica	NO	
		Gas Natural		
		Comunicaciones	no	
		Topografía		

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 002 - LA BANDA CLAUSURADO

MUNICIPIO:	LA BANDA
FECHA:	20/10/2020

				COMENTARIOS
12	DATOS TÉCNICOS DEL SITIO	Tipo de Suelo	limo arcilloso	
		Profundidad de napa (m)		
		Agua superficial lindante	no	
		Zona Inundable	no	
		Vegetación existente	escasa	
		Precipitación anual mm	580mm aprox	
		Pozos freáticos o domiciliarios	no	
		Análisis de algún tipo	no	
		Excavaciones	no	
		Inundado	no	
		Hay quema	no	durante la visita
		Cerco	si	
		Existencias en el predio	planta clasificacion y maquinaria	incendiada
		Forestación	no	nativa y arbustos escasos
Tipo de explotación	solo se utiliza la prensa V			
13	RIESGOS A LA SALUD	Contacto con Suelo contaminado	si	
		Consumo Agua Subterránea	no	
		Uso de agua superficial	no	
14	RED DE MONITOREO	Tipo	no	
		Existencia	no	
		Distancia del punto	no	
15	INFORMACIÓN MUNICIPAL	Denominación		
		Plano Catastral		
		Oficial o Clandestino		
		Centro de Disposición Final		
		Situación del BCA consolidada		
		Esta activo en la actualidad		
		Numero de vuelcos diarios		
		Frecuencia de Limpieza del lugar		
Propiedad de la tierra				

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 003 - LA BANDA OPERATIVO

MUNICIPIO:	LA BANDA
FECHA:	20/10/2020

				COMENTARIOS
1	UBICACIÓN	Denominación	Macro Basural 2	EN OPERACIÓN POR MUNICIPIO
		Ciudad	Laa Banda	
		Calles y Altura	Ruta 34 a 5,6km al sur de la ciudad	
		Posición GPS	27°51'19"S 64°10'36"W	
		Dentro del Circuito de Recolección?		
		Distancia a Sitio Vulnerable	4Km	
		Distancia a casco urbano	5,6Km	
		Proximidad a Aeropuerto (km)	12,81K	
2	DIMENSIONES	Superficie total predio (has)	12,9	
		Superficie ocupada residuos (has)	5,12	
		Largo (m)	450	
		Ancho (m)	287	
		Altura (m)	0,8	
		Profundidad enterramiento (m)	se desconoce	No hay información municipal
3	ACCESIBILIDAD	por ruta o asfáltico	ruta 34	buen estado y 200 de pavimento final
		por calle consolidada		
		por calle de tierra o huella		
4	TIPO DE BASURAL	Micro		
		Macro	x	
		Volcamiento transitorio	NO	solo se recibe material a enfardar
5	CARACTERÍSTICAS LOCALES	Tipos de Residuos	solidos urbanos	
		Inicio volcamientos		
		Presencia de vectores y plagas		
		Emisión de malos olores		
		Población mas cercana		
		Movilidad de residuos		
		Clase de vehículos		
		Destino de Residuos		
Situación Social del Entorno				

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 003 - LA BANDA OPERATIVO

MUNICIPIO:	LA BANDA
FECHA:	20/10/2020

				COMENTARIOS
6	ORIGEN DE RESIDUOS	Domiciliarios		
		Industriales		
		Peligrosos		
7	CANTIDADES ACUMULADAS	Volumen (m3)		
		Peso (t)		
8	COMPOSICIÓN DE RSU	% Húmedo / Orgánico	0,4	aprox
		% Seco / Reciclable	0,6	aprox
9	INDUSTRIAS CERCANAS	Ramo		
		Dimensión		
		Cercanía (km)		
10	PERSONAS OPERANDO	Mayores	4	recuperadores cooperativa
		c/ mujeres	no	durante la visita
		c/ menores	no	durante la visita
		Viviendas en el basural cuantas?	no	durante la visita
11	INFRAESTRUCTURA	Agua	si	
		Agua y cloaca		
		Energía Eléctrica	si	
		Gas Natural		
		Comunicaciones	no	
		Topografía		

PLANILLA RELEVAMIENTO BASURALES A CIELO ABIERTO BCA - 003 - LA BANDA OPERATIVO

MUNICIPIO:	LA BANDA
FECHA:	20/10/2020

				COMENTARIOS
12	DATOS TÉCNICOS DEL SITIO	Tipo de Suelo	limo arcilloso	
		Profundidad de napa (m)		
		Agua superficial lindante	no	
		Zona Inundable	no	
		Vegetación existente	escasa	
		Precipitación anual mm	580mm aprox	
		Pozos freáticos o domiciliarios	no	
		Análisis de algún tipo	no	
		Excavaciones	no	
		Inundado	no	
		Hay quema	no	durante la visita
		Cerco	si	
		Existencias en el predio	planta clasificacion y maquinaria	incendiada
		Forestación	no	nativa y arbustos escasos
Tipo de explotación	solo se utiliza la prensa V			
13	RIESGOS A LA SALUD	Contacto con Suelo contaminado	si	
		Consumo Agua Subterránea	no	
		Uso de agua superficial	no	
14	RED DE MONITOREO	Tipo	no	
		Existencia	no	
		Distancia del punto	no	
15	INFORMACIÓN MUNICIPAL	Denominación		El terreno fue donado durante la administración municipal anterior. Actualmente se esta en proceso de formalizar la escrituración
		Plano Catastral		
		Oficial o Clandestino		
		Centro de Disposición Final		
		Situación del BCA consolidada		
		Esta activo en la actualidad		
		Numero de vuelcos diarios		
		Frecuencia de Limpieza del lugar		
Propiedad de la tierra				



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Antecedentes - Relevamiento Basurales - La Banda, Santiago

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.