

**CIRCULAR MODIFICATORIA DE OFICIO N° 7**

Destinatario	Potenciales Oferentes
Remitente	Belgrano Cargas y Logística S.A. – Subgerencia de Abastecimiento
Fecha	18 septiembre 2020

**Procedimiento de Selección**

Modalidad	Licitación Pública
Clasificación	Nacional
N° / Ejercicio	27/2020
Etapas	Única (presentación de un único sobre)

**Objeto de la contratación:** “Servicio de reparación integral de vagones cubiertos cerealeros CT-77/1000, vagones graneros CT-38 G/1676 y adecuación de vagón cubierto multiuso CT16/38 a granero de la Línea San Martín”

**Acto de Apertura**

Lugar / Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3° (1425) CABA	2 octubre 2020 a las 11:30 hs.

**Descripción**

Atento a las facultades previstas en el Artículo 4° Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se comunica la Circular Modificatoria de Oficio N° 7 de conformidad al siguiente detalle:

**Aclaraciones LPN 27-2020 – Cambio de Vagones**

En el renglón N° 3 compuesto por vagones ubicados en Sorrento, Pcia de Santa Fe, se reemplazó una unidad, el vagón N° 157412 por el vagón N° 160069.

**Renglón N° 3 – Vagones CT 77**

N° de Orden	Ubicación	N° de Vagón
1	Sorrento	103051
2	Sorrento	103242
3	Sorrento	104190
4	Sorrento	104844
5	Sorrento	104893
6	Sorrento	156638
7	Sorrento	156687
8	Sorrento	157412
9	Sorrento	158279
10	Sorrento	158519
11	Sorrento	158733



N° de Orden	Ubicación	N° de Vagón
1	Sorrento	103051
2	Sorrento	103242
3	Sorrento	104190
4	Sorrento	104844
5	Sorrento	104893
6	Sorrento	156638
7	Sorrento	156687
8	Sorrento	160069
9	Sorrento	158279
10	Sorrento	158519
11	Sorrento	158733

*sf*

En renglón N° 5, compuesto por vagones ubicados en Alta Córdoba, Pcia de Córdoba, se reemplazó una unidad, el vagón N° 104034 por el vagón N° 103341.

**Renglón N° 5**

N° de Orden	Ubicación	N° de Vagón
1	Alta Córdoba	101360
2	Alta Córdoba	103093
3	Alta Córdoba	103150
4	Alta Córdoba	103416
5	Alta Córdoba	103580
6	Alta Córdoba	103622
7	Alta Córdoba	103648
8	Alta Córdoba	103689
9	Alta Córdoba	104034



N° de Orden	Ubicación	N° de Vagón
1	Alta Córdoba	101360
2	Alta Córdoba	103093
3	Alta Córdoba	103150
4	Alta Córdoba	103416
5	Alta Córdoba	103580
6	Alta Córdoba	103622
7	Alta Córdoba	103648
8	Alta Córdoba	103689
9	Alta Córdoba	103341

En renglón N° 6, compuesto por vagones ubicados en Alta Córdoba, Pcia de Córdoba, se reemplazaron dos unidades, el vagón N° 156273 por el vagón N° 157032 y el vagón N° 99572 por el vagón N° 103739.

**Renglón N° 6 – Vagones CT 77**

N° de Orden	Ubicación	N° de Vagón
1	Alta Córdoba	156141
2	Alta Córdoba	156273
3	Alta Córdoba	156521
4	Alta Córdoba	156745
5	Alta Córdoba	157794
6	Alta Córdoba	158147
7	Alta Córdoba	158865
8	Alta Córdoba	99572
9	Alta Córdoba	159293



N° de Orden	Ubicación	N° de Vagón
1	Alta Córdoba	156141
2	Alta Córdoba	157032
3	Alta Córdoba	156521
4	Alta Córdoba	156745
5	Alta Córdoba	157794
6	Alta Córdoba	158147
7	Alta Córdoba	158865
8	Alta Córdoba	103739
9	Alta Córdoba	159293



**Aclaraciones LPN 27-2020 – Bogies**

Los bogies correspondientes a los vagones ubicados en Arocena, Pcia de Santa Fe (N° de orden 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del renglón N°4), serán entregados en Taller de San Cristóbal y se entregaran pares montados con ruedas enlantadas sin rodamientos (calificado el diámetro de rodamiento). Las fotografías de los mismos se exponen en conjunto con las fotografías de los vagones (Carpeta LÍNEA BELGRANO).

Renglón N° 4 – N° de Orden 1, 2, 3, 4, 5 y 6 – Vagones sin Bogie. CT 77

N° de Orden	Ubicación	N° de Vagón
1	Arocena	103010
2	Arocena	156877
3	Arocena	157222
4	Arocena	157354
5	Arocena	158576
6	Arocena	159343
7	San Genaro	159848
8	San Justo	159830
9	San Genaro	99648
10	San Justo	158790

8



Los bogies correspondientes a los vagones ubicados en Palmira, Pcia de Mendoza (renglón N°7), serán EUSK 1180 - CAF. Las fotografías de los mismos se exponen en conjunto con las fotografías de los vagones (Carpeta LÍNEA SAN MARTÍN).

**Renglón N° 7 – Vagones CT 38G**

N° de Orden	Ubicación	N° de Vagón
1	Palmira	637413
2	Palmira	638015
3	Palmira	638734
4	Palmira	639682
5	Palmira	639914
6	Palmira	640318
7	Palmira	640409
8	Palmira	657379
9	Palmira	657676
10	Palmira	658088

**Informe Fotográfico**

A efectos de brindar toda la información necesaria para la cotización, se les facilita en el link del cuerpo del correo electrónico la información pertinente mediante informes fotográficos.

**Aclaración Importante**

La supresión de la obligatoriedad de la visita de revisión de vagones no implica un reconocimiento alguno de vicios ocultos o tareas adicionales, siendo la mencionada acción un mecanismo de mitigación a las restricciones vinculadas con el aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia (COVID-19) vigente.

De manera adicional a las fotografías suministradas, pueden efectuar consultas sobre las mismas, o coordinar una visita presencial, tal como se informó oportunamente si lo consideran necesario.



Silvina Laura Fente  
Jefa de Licitaciones y Contrataciones  
Retrains Cargas y Logística S.A.